

AIRAC MIL SUP 21/24 (MIL AD 4 EPTM)

Data publikacji / Publication date

13 JUN 2024

Obowiązuje od / Effective from

11 JUL 2024

Obowiązuje do / Effective to

31 DEC 2024 EST

PRACE REMONTOWE NA LOTNISKU TOMASZÓW MAZOWIECKI (EPTM)

W związku z trwającymi pracami remontowymi oraz złym stanem nawierzchni sztucznych wprowadza się następujące ograniczenia:

1. Lotnisko dostępne tylko dla śmigłowców.
2. RWY 29/11 dostępna od THR 29 na odcinku 1000 m, zwężona do szerokości 40 m (krawędzie przesunięte po obu stronach o 20 m w kierunku osi centralnej RWY).
3. TWY E3, TWY C, TWY D, WEST APRON - wyłączone z eksploatacji.
4. Prędkość kołowania ograniczona do: 15 km/h.
5. Precyzyjne podejście TACAN RWY 11 - niedostępne.
6. Służba PAR TOMASZÓW - niedostępna.
7. Deklarowane długości:

RENOVATION WORKS AT TOMASZÓW MAZOWIECKI (EPTM) AERODROME

Due to on-going renovation works and poor condition of artificial surfaces the following restrictions are introduced:

- The aerodrome is available only for helicopters.
- RWY 29/11 is available on the section of 1000 m from THR 29, narrowed to a width of 40 m (edges displaced on both sides by 20 m towards centreline of the RWY).
- TWY E3, TWY C, TWY D, WEST APRON - out of service.
- Taxi speed limited to: 15 km/h.
- Precision approach TACAN RWY 11 - unavailable.
- TOMASZÓW PAR service - unavailable.
- Declared distances:

RWY	TORA	TODA	ASDA	LDA
11	1000 m	1409 m	1000 m	1000 m
29	1000 m	1000 m	1000 m	1000 m


Patrz: mapa.

See: chart.

- KONIEC -

- END -

APPENDIX A



NOT TO SCALE